



**АКТ – приложение № 1**

**к « Паспорту дорожной безопасности  
образовательного учреждения МБОУ ООШ № 33»  
проверки улично-дорожной сети на маршруте движения автобуса ПАЗ  
г.н.В 478 ХР123 закрепленного за МБОУ ООШ № 33  
расположенной по адресу: п.Первомайский, ул.Школьная,10  
от 17 декабря 2019 г.**

**Комиссией в составе:**

**председателя - Дорониной Е.В.-директора школы,  
Майстепанова В.А.-ответственного за ГО и ЧС,  
Овчинниковой И.А.-зам. директора по АХР,  
Торосян Л.П.-председателя профсоюза; была проведена выездная  
проверка улично-дорожной сети на маршруте движения автобуса ПАЗ  
г.н.В478ХР123.**

**В ходе проверки установлено:**

**- на маршруте движения автобуса – от пос.Первомайского,  
ул.Школьной, дом 28 – до пос.Молдаванского, ул.Октябрьской**



**отсутствует тротуарное покрытие, учащиеся вынуждены идти в школу и  
обратно по проезжей части (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10,  
протяженность для обучающихся II степени, не более 4 км.)**

**Председатель:**

**Члены:**

**Доронина Е.В.**

**Майстепанов В.А.**

**Овчинникова И.А.**

**Торосян Л.П.**